
±0,00=68,74
68,42
68,42
68,50
68,26
68,24
68,44
±0,00=68,76
±0,00=68,76
68,44
68,00
67,89
67,83
±0,00=68,15
±0,00=68,15
67,83
67,74
67,65
i=2,2‰
67,92
±0,00=68,24
±0,00=68,24
67,92
67,48
67,40
67,34
±0,00=67,66
±0,00=67,66
67,34
67,22
67,16
67,40
±0,00=67,72
±0,00=67,72
67,40
66,85
±0,00=67,17
±0,00=67,17
66,85
66,96
66,91
66,70
66,67
66,88
±0,00=67,20
±0,00=67,20
66,88
66,30
i=1,3‰
66,58
66,84
65,70
65,30
±0,00=67,35